

# Цифровые мультиметры

## UT-33B/C/D

### A. ВВЕДЕНИЕ

UT33 серия мультиметров имеет 3 ½ разрядный дисплей. Мультиметры этой серии предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, имеют фиксацию текущих значений и подсветку дисплея. Некоторые модели этой серии имеют дополнительные функции теста проводимости, измерения температуры, выходной генератор. Приборы данной серии просты в эксплуатации, удобны в работе.

### B. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор по назначению. Придерживайтесь требований данной инструкции.
- Во избежание удара электрическим током не пользуйтесь прибором при открытом корпусе.
- Перед использованием прибора убедитесь, что он и щупы не повреждены.
- Батарейки следует заменить, как только на экране загорится индикатор «севшая батарея».
- Устанавливайте переключатель пределов в соответствие с проводимыми измерениями.
- Во избежание повреждения прибора при измерениях не превышайте предельно допустимые значения измерений.
- Во избежание электрического шока будьте осторожны при работе с напряжение выше 60В постоянного или 42В среднеквадр. переменного тока.
- Заменяйте предохранители только на предохранители определенного размера и номинала.
- Избегайте пользоваться прибором в условиях повышенной влажности и температуры, т.к. особенно повышенная влажность оказывает вредное воздействие на прибор.
- Мультиметр является точным инструментом и вмешательство в его схему недопустимо.
- Протирите прибор мягкой тканью, не применяйте для его очистки абразивные средства и растворители.
- При измерении величин близких к предельно допустимым возможны выбросы тока или напряжения. В связи с этим лучше воспользоваться дополнительным внешним делителем (1:10).

### C. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



Двойная изоляция




Постоянный ток (DC)



Внимание



Переменный ток (AC)



Земля



Постоянный / переменный



Диод



Евростандарт



Севшая батарея



Предохранитель



Звуковой сигнал

### D. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное напряжение между терминалом и землей: 1000В
  - К гнезду «COM» подсоединяется черный щуп.
  - К гнезду «V, Ohm, mA» подсоединяется красный щуп для измерения напряжения до 500В, сопротивления и тока до 200mA.
  - Гнездо «10A Max» используется только для измерения тока от 200mA до 10A.
- Гнездо «10A Max» без предохранителя.
- Гнездо «mA» защищено предохранителем: Ф5x20-315mA 250V
- Максимум дисплея: 1999, скорость измерения 2-3 сек.
- Индикация перегрузки: «!» в старшем разряде
- Рабочая температура: 0°C – 40°C
- Температура хранения: -10°C – 50°C
- Высота над уровнем моря: 2000 м (рабочая), 10000 м (хранение)
- Относительная влажность: 80% при температуре до 31°C, 50% при температуре до 40°C.
- Источник питания: КРОНА 9В (6F22) или аналог
- Индикация севшей батареи
- Размеры: 75мм x 130мм x 36мм
- Вес: около 156г.

### E. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность: ± (a% от измеренной величины + b разрешение), гарантируется в течение 1 года. Температура окружающей среды: 23°C± 5°C  
Относительная влажность: <75%.

#### Постоянное напряжение (DCV)

Предел	Разрешение	Точность
200mV	100мкВ	±(0.5%+2)
2000В	1мВ	
20В	10мВ	
200В	100мВ	
500В	1В	±(0.8%+2)

Входное сопротивление: 10MΩ на всех пределах

Защита от перегрузок: На пределе 200mV – 230В, на остальных пределах – 500В

#### Переменное напряжение (ACV)

Предел	Разрешение	Точность
200В	100мВ	±(1.2%+10)
500В	1В	

Входное сопротивление: около 5MΩ на всех пределах

Частотный диапазон: 40 – 400Гц

Защита от перегрузок: 500В на всех пределах

Показания: эф. значение синусоиды

#### Постоянный ток (DCA)

Предел	Разрешение	Точность		
		UT33B	UT33D	UT33C
200µA	0.1µA	±(1%+2)	-----	
2000µA	1µA		±(1%+2)	
20mA	10µA			
200mA	100µA		±(1.2%+2)	
10A	10mA		±(2%+5)	

Защита от перегрузок: 315mA предохранитель. Предел 10A без предохранителя. Измерения проводить не более 10сек. с интервалом не менее 15 минут.

Падение напряжения: 200mV на всех пределах

#### Сопротивление

Предел	Разрешение	Точность
200Ω	0.1Ω	±(0.8%+5)
2kΩ	1Ω	
20kΩ	10Ω	±(0.8%+2)
200kΩ	100Ω	
20MΩ	10kΩ	±(1%+5)
200MΩ	100kΩ	±(5%+/-10)

Защита от перегрузок: 250В на всех пределах

#### Температура (только для UT33C)

Предел	Разрешение	Точность
-40°C ~ 150°C	1°C	±(1%+3)
150°C ~ 1000°C	1°C	±(1.5%+15)

Защита от перегрузок: 250В

Примечание: Прилагаемая в комплекте точечная термопара типа K рассчитана на измерение температуры до 230°C.

#### Тест батарей (только для UT33B)

Предел	Разрешение	Точность
12 В	10 мВ	
9 В	10 мВ	
1,5 В	10 мВ	±(2.5%+2)

#### Генератор меандра (только для UT33D)

Предел	Описание
■ OUT	Частота приблиз. 50Гц, меандр, используется как тестовый источник 47kΩ выходное сопротивление

Внимание! Этот предел без защиты. Во избежание повреждения мультиметра перед измерением убедитесь, что напряжение в цепи не превышает 10В.

#### Диод, транзистор, проводимость


Фунц.	Предел	Разреш	UT33B	UT33D/C	Прим
Диод	►	1mВ	+	+	Падение напряжения
Проводимость	↔	1Ω	-	+	<70 Ω звук.сигнал

Защита от перегрузки: 250В

## F. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Смотрите рис.1 оригиналной инструкции

1. ЖК-дисплей
2. Кнопка фиксации показаний
3. Кнопка подсветки дисплея
4. Переключатель режимов
5. Гнездо СОМ
6. Гнездо 10А
7. Гнездо для основных измерений




## G. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Перед началом проведения измерений установите переключатель в соответствующее положение. При появлении символа «севшая батарея» следует заменить элемент питания.

### Постоянное напряжение (DCV)

- 1) Никогда не подавайте напряжение превышающее 500В. Возможно, значение будет отображаться, но этот может привести к повреждению прибора.
- 2) Если предполагаемая величина измерения заранее неизвестна, установите переключатель режимов на максимальный предел измерений. В соответствии с показаниями уменьшайте предел до получения показаний на дисплее.
- 3) Показание «1» в старшем разряде означает превышение предела измерений. Необходимо переключиться на более высокий предел.
- 4) На всех пределах входное сопротивление – 10МОм. Это сопротивление может вносить отклонение в показания при высоком сопротивлении источника. При сопротивлении менее 10КОм это отклонение можно игнорировать (менее 0,1%).




(figure 2)

### Переменное напряжение (ACV)

Проводится аналогично измерению постоянного напряжения

### Постоянный ток (DCA)


- 1) Не проводите измерения, если величина напряжения между землей и точкой измерения превышает 60В, т.к. это может вызвать повреждение прибора и/или удар током оператора.
- 2) Перед началом измерений отключите питание от измеряемой цепи и проконтролируйте правильность подключения щупов к гнездам и измеряемой цепи и установленный предел измерения. Щупы должны быть подключены последовательно нагрузке, ток, через которую необходимо измерить. Не измеряйте ток в цепи без нагрузки!
- 3) Если предполагаемая величина измерения заранее неизвестна, установите переключатель режимов на максимальный предел измерений. В соответствии с показаниями уменьшайте предел до получения показаний на дисплее.
- 4) Если на гнезде mA превысить максимальное значение тока – возможно выгорание предохранителя. Необходимо произвести его замену в соответствии со спецификацией.
- 5) Предохранитель: Ф 5x20мм, F: 315mA/250V (FAST).
- 6) Гнездо 10A без предохранителя. Во избежание повреждения прибора время измерения на данном гнезде не должно превышать 10сек. с интервалом не менее 15 мин.



(figure 3)

### Измерение сопротивления


- 1) Во избежание повреждения прибора при измерении сопротивления отключите питание от измеряемой цепи и разрядите все конденсаторы.
- 2) Тестовые щупы вносят отклонение в пределах 0,1 – 0,3Ом. Для определения этой величины необходимо измерить сопротивление короткозамкнутых щупов.
- 3) Если не происходит стабилизации показаний измерения в течение нескольких секунд – значит измеряемая величина превышает 1МОм.



(figure 4)

### Проверка диодов


- 1) Во избежание повреждения прибора при измерении диодов отключите питание от измеряемой цепи и разрядите все конденсаторы. При измерении прямого падения напряжения на кремниевом переходе нормальное показание на дисплее в пределе 500 – 900мВ. Единица в старшем разряде – обратное напряжение на полупроводнике.



(figure 5)

### Измерение температуры (только для UT33C)

- 1) Установите термопару K типа в гнезда. Красный щуп термопары в гнездо «°С», - черный – в «COM».
- 2) Для данной термопары максимальная температура - 250°C. Для измерения более высокой температуры необходимо использовать другую термопару. При отключении термопары на дисплее отобразится температура внутри корпуса прибора.



(figure 6)

### Тест батарей (только для UT33B)

Подсоедините тестовые щупы к прибору, как в случае измерения напряжения. Переключателем рода работ выберите тип измеряемой батареи (12В, 9В или 1,5В). Подсоедините тестовые щупы к батарее, сблюдая полярность.

Прочитайте показания на дисплее (напряжение, развиваемое батареей под нагрузкой).

### Генератор меандра (только для UT33D)





Figure 7

- 1) Во избежание повреждения мультиметра не подавайте на гнезда напряжение более 10В.
- 2) Частота меандр 50Гц.
- 3) Выходное напряжение выше 3В при нагрузке 1МОмм
- 4) Эта функция необходима для проверки аудио компонентов.

### H. ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

- 1) Поверните переключатель в положение выключено и отсоедините щупы от терминалов.
- 2) Извлеките две заглушки и отверните два винта на задней крышке.
- 3) Отделите заднюю крышку от корпуса.
- 4) Замените батарею и/или предохранитель в соответствии со спецификацией.
- 5) Установите заднюю крышку на место и заверните винты.



(figure 8)