

# РЕХАНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(ПАСПОРТ)



**НАБОР ПАЙЛЬНИК-ВЫЖИГАТЕЛЬ**

12-0183-1

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «паяльник-выжигатель» предназначен для ручного монтажа радиоэлементов и для выжигания рисунков или орнамента на любом деревянном предмете.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Выжигательный комплект REXANT – настоящая находка для тех, кто ставит целью достижение наивысших результатов при минимальных затратах. Благодаря тому, что принцип действия паяльника и прибора для выжигания по дереву схож, удалось объединить в одном инструменте возможности того и другого.

Широкая функциональность прибора обеспечивается 19 насадками, меняя которые можно быстро переходить от одной операции к другой: паять, выжигать на дереве или коже рисунки и орнаменты, резать пластмассу и т.п.

Простая смена насадок методом выкручивания позволяет быстро менять окончание паяльника. Использование входящей в набор подставки исключает возможность соприкосновения нагретого инструмента со столом и другими предметами, что обеспечит безопасность в ходе работ. Компактный пластиковый бокс позволит в течение длительного времени хранить и транспортировать прибор.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество, шт	Подтверждение соответствия
Паяльник-выжигатель	1	ЕАС
Насадка-нож	1	не подлежит обязательному подтверждению соответствия
Зажим для ножа		
Жало для пайки		
Дополнительные выжигательные насадки	19	
Подставка	1	-
Инструкция по эксплуатации (паспорт)		

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230В / 50Гц

Потребляемая мощность инструмента: 30 Вт

Рабочая температура жала: 400...420 °С

Длина провода: 1,35 м

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений: шнур не должен иметь резких перегибов и порезов. В случае их выявления обратитесь к продавцу.

2. Установите подставку на горизонтальную ровную поверхность и далее на подставку прибор.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПАЯЛЬНИКОМ

3. Подготовьте поверхности соединяемых деталей (очистив их от загрязнений) и нанесите флюс с помощью кисточки.

4. При необходимости приготовьте вспомогательный инструмент такой, как пинцет, плоскогубцы, держатель для плат и т. п.

5. Подключите шнур питания прибора к электросети.

6. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры.

7. Прислоните жало к припою: если припой тает, то можно начинать пайку.

8. Нагрейте место пайки жалом и добавьте припой.

9. Дайте остыть припою на месте пайки.

10. После окончания пайки положите паяльник обратно в подставку и выключите шнур питания из розетки за штекер.

11. Дайте паяльнику остыть естественным образом перед очисткой и хранением.

12. Каждый раз очищайте жало паяльника от ненужного припоя, используя мокрую губку.

## **ВНИМАНИЕ!**

При первом включении паяльник может дымить из-за смазки, оставшейся после производства. Это не представляет опасности ни для человека, ни для паяльника.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВЫЖИГАТЕЛЕМ**

3. Подключите шнур питания прибора к электросети.
4. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры.
5. После разогрева рабочей части инструмента можно приступить к выжиганию. Ручка инструмента берется как карандаш. Несложные рисунки начинаются с нанесения контуров. Прямые линии создаются быстрыми движениями без оказания сильного давления. Если несколько линий расположены в непосредственной близости, то их следует наносить с некоторой задержкой, которая требуется для остывания рабочей поверхности. Для получения сложных рисунков проводится смена насадок.
6. По завершении работ и перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Используйте прибор только по его прямому назначению.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. Не допускайте использование прибора лицами, не имеющими опыта работы с паяльником, без присмотра ответственного за безопасность.
4. Работайте в проветриваемых помещениях.
5. Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся предметов, которые могут стать причиной пожара.
6. Убедитесь в том, что напряжение питания соответствует напряжению, требуемому в данном руководстве.
7. Не располагайте шнур питания возле острых поверхностей.
8. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
9. Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов паяльника во избежание ожогов. Держите жало выжигателя только за изолированную рукоятку. Нанесение рисунка следует проводить осторожно. Неловкие и быстрые действия могут привести к появлению ожогов.
10. При выжигании может появиться неприятный дым, который не рекомендуется вдыхать.
11. При перерывах в работе положите паяльник на специальную подставку.
12. Не оставляйте прибор работающим на длительное время. Выключайте его из розетки.
13. Будьте осторожны при работе с прибором в присутствии детей.
14. Не погружайте жало в воду и в другие жидкости, а так же не допускайте попадание воды на прибор.
15. Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.
16. Производите замену жала только тогда, когда устройство отключено от сети и полностью остыло.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Рабочая температура должна быть в диапазоне 0...+ 40 °С.
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 80 %.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

- Набор необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от 0...+45 °С. Среднемесячное значение относительной влажности воздуха не должно превышать 60 %.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.

## **УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ**

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги
- Интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -10...+45 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 80 %.
- При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)  
\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.



**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа».

**Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.

**Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.**