

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в руководстве к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.

Изготовитель: «МДжил Глобал Солюшнс (Чайна) Компани Лимитед»/«MGL Global Solutions (China) Company Limited».
Адрес изготовителя: 523649 Восточная дорога Пуksинг 72, Промышленная Зона Юлиангвей, Г. Цинси, Дунгуань, Провинция Гуандонг, Китай./ 523649 Puxing East Road 72, Yuliangwei Industrial Area, Qingxi Town, Dongguan, Guangdong Province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



MASTECH®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА MS-6310



13-1246

ТИПЫ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ:

Природный газ, метан, этан, пропан, бутан, ацетон, алкоголь, аммиак, пар, угарный газ, бензин, реактивное топливо, сероводород, лаковые растворители, нефть.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИБОРА:

- Быстрое распознавание и определение места утечки горючего газа
- Наличие режима ручной регулировки чувствительности
- Высокая чувствительность
- Наличие световой и звуковой сигнализации.

ВНИМАНИЕ:

- После нагрева необходимо использовать прибор в незагазованном помещении или на свежем воздухе.
- Производите замену батареи сразу после появления зеленой световой индикации.
- Выключайте прибор сразу после использования для предотвращения быстрой разрядки батарей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Чувствительность: 50 миллионных долей метана
- Аварийный сигнал при уровне газа: 10%—40%
- Время отклика: <2 секунд

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Рабочая температура: 0–50°C
- Рабочая влажность: 10–90%
- Габариты: 172x70x46 мм
- Батареи: 1,5 В ААА, 4 штуки
- Вес: 330 граммов (включая батареи)

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей и газов, вызывающих коррозию.

Поддерживайте поверхность прибора в чистом и сухом виде.

Если внутрь корпуса прибора попала влага или жидкость, немедленно выключите устройство, извлеките из него батареи и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.

Используйте прибор только по прямому назначению.


Эксплуатация при поврежденном корпусе строго запрещена.

Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведет к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.

РАБОТА С ПРИБОРОМ:

Красный световой сигнал: индикатор обнаружения утечки. Зеленый световой сигнал: индикатор питания прибора и низкого заряда батареи.

- Для начала работы нажмите кнопку включения питания прибора. Загорится зеленый индикатор.



- Поверните переключатель по часовой стрелке в положение низкой чувствительности. Подождите примерно 2 минуты для преднагрева прибора. Примечание: в процессе предварительного нагрева красный свет будет мигать непрерывно одновременно с подачей звукового сигнала из-за нестабильности датчика в процессе преднагрева. Не обращайте внимания на эти сигналы.
- После предварительного нагрева поверните переключатель против часовой стрелки в положение высокой чувствительности. В данном положении красный световой сигнал загорится только в случае тревоги. Допускается кратковременное включение (мигание) светового сигнала. Эта прерывистая сигнализация не влияет на рабочий процесс.
- Установите переключатель на нужный уровень чувствительности. В процессе замера утечки не вращайте переключатель. Медленно переместите датчик ближе к обнаруженной утечке газа. Когда прибор обнаружит определенную концентрацию горючих газов, будет мигать красный световой индикатор и раздастся звуковой сигнал. Чем больше концентрация газа, тем интенсивнее будет сигнал.
- После завершения работы с прибором поверните переключатель по часовой стрелке в положение низкой чувствительности. Нажмите клавишу питания, чтобы выключить прибор, и зеленый световой индикатор погаснет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Прибор с датчиком
- Руководство по эксплуатации
- Батарея

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током или повреждения детектора, не допускается попадание воды внутрь корпуса прибора.

Периодически протирайте корпус прибора тканью, увлажненной раствором мягкого моющего средства.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Выверните винты, фиксирующие заднюю крышку, и снимите ее. Замените использованную батарею новой.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

- При нарушении работы прибора прекратите его использование и отправьте на ремонт в специализированную сервисную службу.
- Ремонт и обслуживание детектора должны производиться квалифицированным специалистом или соответствующей сервисной службой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+35 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.